


Makita Sp. z o.o. ogłasza akcję serwisową dla modelu DGP180



Smarownica akumulatorowa Makita DGP180Z (kod kreskowy 088381 88681 9), DGP180RT (kod kreskowy 088381 88677 2) oraz akcesoria:

PRZEWÓD GIĘTKI 600: Numery artykułów: 191A80-4 (kod kreskowy 088381 55851 8), 191W59-7 (kod kreskowy 088381 58534 7)

PRZEWÓD GIĘTKI 1200: Numery artykułów: 191A79-9 (kod kreskowy 088381 55850 1), 191W58-9 (kod kreskowy 088381 58533 0)

Produkty objęte akcją (oprócz akcesoriów) można zidentyfikować po numerze seryjnym:
DGP180RT: nr ser. 2842 – 179019, DGP180Z: nr ser. 1003 – 172704

Dlaczego ten produkt jest niebezpieczny?

Wielokrotne zginanie końcówki węża w celu aplikacji smaru do wąskich przestrzeni może powodować powstanie otworu w pobliżu końcówki węża, w wyniku czego smar może wyciekać pod wysokim ciśnieniem.

Co robić?

Użytkownicy są zobowiązani do natychmiastowego zaprzestania używania wycofywanych Smarownic Akumulatorowych i wymienionych Przewodów Giętkich jako akcesoriów.

Środki zaradcze dla konsumentów

Przewód giętki zostanie wymieniony bezpłatnie. Makita zajmie się odesłaniem wadliwych maszyn i akcesoriów.

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt z działem Serwisu MAKITA w Makita Sp. z o.o.,
ul. Bestwińska 103, 43-346 Bielsko-Biała, tel. +48 33 484 02 62
oraz przez e-mail: akcja.serwisowa@makita.pl

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o akcji serwisowej, zwłaszcza jeśli wiesz, że objęty nią produkt był oferowany, pożyczany lub sprzedawany komuś innemu.